

Willa SENATOR

Toruń, Moniuszki 10



Informacje o budynku | Building information


Status budynku Building status	Istniejący Existing
Rok modernizacji Year of reconstruction	2009
Całkowita powierzchnia budynku Total building area	1 150 m ²

Warunki komercyjne | Commercial terms

Parking Parking	po zalogowaniu after login
Koszty eksploatacyjne Service charge	po zalogowaniu after login
Minimalny okres najmu Minimum lease term	po zalogowaniu after login
Dostępność Availability	po zalogowaniu after login

* m²/miesiąc | per m² per month











Lokalizacja | Location




Dostępna powierzchnia | Available space

Budynek całkowicie wynajęty
Building completely leased


Standardowe wykończenie | Standard fit-out

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Klimatyzacja
Air conditioning |  | Kontrola dostępu do budynku
Access control |
|  | Podwieszany sufit
Suspended ceiling |  | Uchylne okna
Openable windows |
|  | Okablowanie telefoniczne
Telephone cabling | | |
|  | Okablowanie komputerowe
Computer cabling | | |
|  | Wykładzina
Carpeting | | |
|  | Recepcja
Reception | | |
|  | Ochrona budynku
Security | | |
|  | Kable światłowodowe
Fiber optics | | |

Plan piętra | Floor plan



Kontakt | Contact

 +48 539 096 754

Dodatkowe informacje
More information